

Cách b o qu n m t s  máy m c, d ng c  s  d ng trong c p c u

Vi t b i Bi n t p vi n

Th  sáu, 24 Th ng 2 2017 20:57 - L n c p nh t cu i Th  sáu, 24 Th ng 2 2017 21:02

CN Tr nh Th  Xu n Th y - Khoa C p c u

Trong c p c u ng  i b nh h ng ng y, ngo i nh n t  con ng  i th i c c trang thi t b  y t  đ ng vai tr  v  c ng quan tr ng, c  th  xem nh  “c nh tay ph i” c a ng  i th  y thu c. N u ch ng ta bi t quý tr ng n  đ  c c c ch b o qu n, s  d ng đ ng th i s  ph t huy h t t nh n ng c a n , duy tr  đ c tu i th  l u d i. Ng  c l i, n u th i, kh ng bi t c ch b o qu n th i ch ng s  nhanh b  h ng v  tr c tr c trong qu  tr nh s  d ng.

1. B m ti m đ n:



L  thi t b  đ n t  n n khi s  d ng ph i nh  nh ng, g n v o c c truy n ch c ch n, v ng. Kh ng đ c đ  n c, đ ch ng m v o m y. Ch  s  d ng kh n kh  m m đ  lau th n m y. Khi kh ng s  d ng th i l u n nh  tr  piston v  xoay c n gi  b m ti m v  v  tr  ban đ u. N p đ n đ  y đ  cho

Cách bảo quản máy móc, dụng cụ sử dụng trong cấp cứu

Vị trí biên tập viên

Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017 20:57 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017 21:02

máy.

2. Bộ đồ tẩm khí quản:

Bao gồm cán, lồng i, bóng đèn và pin

Thường xuyên kiểm tra bóng đèn và các khớp nối giữa bóng đèn với lồng i, lồng i và cán, phải đảm bảo đèn điện tốt. Tuy nhiên không để đèn cháy, máu tẩm trên lồng i giữa các vị trí trên. Sau khi sử dụng thì tháo pin ra khỏi cán. Luôn giữ các bộ phận khô ráo, sạch, không để rỉ sét.

3. Máy sốc tim:



Đặt máy trên giá đỡ thẳng đứng, vững. Không để đèn cháy hoặc các loại chất lỏng khác ngấm vào máy. Xoay các núm để chọn chế độ, đúng chỉ như hướng dẫn. Sau sử dụng vệ sinh thân máy bằng khăn vải mềm, khô, lau sạch kem dính trên lồng i các bộ phận điện cực, các dây

Cách b  o qu  n m  t s  máy m c, d  ng c  s  d  ng trong c  p c  u

V  t b  i Bi n t p vi n

Th  sáu, 24 Th ng 2 2017 20:57 - L n c p nh  t cu  i Th  sáu, 24 Th ng 2 2017 21:02

đi n c c ph i vu t th ng kh ng đ  qu n v o nhau v  treo l n gi . N p đi n đ y đ .

4. Monitor:



C ng nh  máy s c tim, monitor c n đ  c đ t tr n gi  b  ng ph  ng, v  ng ch  c.

V n chuy n nh  nh ng theo t  th  nh  khi s  d  ng. Kh ng đ  c c ch  t   ng ng  m v o máy, v  sinh th n máy b  ng kh n v i m  m, kh , d ng kh n che đ y máy khi kh ng s  d  ng. Thao t c c c ph m, n m đi u ch  nh tr n máy ph i r  t nh  nh ng. Lau s ch c c đi n c c kh ng đ  r  r t.

Cách báo quản trị máy móc, dụng cụ sử dụng trong công cụ

Viết bởi Biên tập viên

Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017 20:57 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017 21:02

Vuốt thẳng và treo các dây điện cố định lên giá. Nối điện thẳng xuyên cho máy.

Trên đây chỉ là một số máy móc, dụng cụ thường xuyên được dùng trong công cụ, hãy sử dụng. Tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm báo quản các tài sản để đảm bảo luôn sẵn sàng sử dụng tốt, công cụ này nên được bảo trì kịp thời.